Dr. Moll GmbH & Co. KG

Prüfinstitut und Ingenieurbüro

Tel.: 05136 / 8006-60 Sattlerstr. 42 30916 Isernhagen FAX: 05136 / 8006-74

http://www.drmoll.de e-mail: webmaster@drmoll.de

• Anerkannte Prüfstelle nach RAP Stra für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau

	Prüfungsart				Fa	achgebi	et			
		Α	BB	BE	С	D	F	G	Н	1
0	Baustoffeingangsprüfungen				C0	D0				
1	Eignungsprüfungen	A1			-				H1	l1
2	Fremdüberwachungen				-		F2			12
3	Kontrollprüfungen	A3	BB3	BE3	C3	D3	F3	G3	H3	13
4	Schiedsuntersuchungen	A4	BB4	BE4	C4	D4	F4	G4	H4	14

Dr. Moll GmbH & Co. KG, Sattlerstraße 42, 30916 Isernhagen

Umweltdienste Kedenburg GmbH

Linnenkamp 40 31137 Hildesheim

- Bauaufsichtliche Anerkennung nach Landesbauordnung (NDS 07) als ÜZ-Stelle für Gesteinskörnungen mit Alkaliempfindlichkeit nach Alkali-Richtlinie

 Anerkannte Sachverständigenstelle der DB AG

 Sachkundig hinsichtlich Probenahmen gem. LAGA PN 98

- Mitglied im <u>bup</u> Bundesverband unabhängiger Institute für bautechnische Prüfungen e.V..
- Gesellschafter der bupZert GmbH, Berlin.

Prüfbericht	nach TL SoB-	-StB (EN 13285) SoB	
D ""	0000/4 0-10/00	D.""	40.40.0000
Prüfbericht-Nr.:	2220/4-SoB/22	Prüfberichtdatum:	18.10.2022
Anschrift des Werkes:	Umweltdienste Kedenbrug	GmbH, Grube Betheln	
	An der L 480, 31032 Beth	eln	
Werk:	Betheln	Petrographischer Typ:	Leine-Sand, Leine-Kies
Material:	Rundkorn		
Art der Güteüberwachung	: Fremdüberwachung nach	TL G SoB-StB	
Typprüfung/Eignungsnach	hweis bzw. letzte 2-jährliche Gü	teüberwachung: Prüfbericht Nr. 2220/3-S	SoB/21 vom 16.03.2021
Überwachungszeitraum:	2. Halbjahr 2022		
Zulassungszeitraum:	1. Halbjahr 2023		

Angaben über die Probenahme nach DIN EN 932-1:

Ort: Grube Betheln

Herr Graffunder (Werk), Herr Löffler (Dr. Moll GmbH & Co. KG) Teilnehmer:

Nr.	Sortennummer		körnung nm]	Datum der Probenahme	Entnahmestelle	Anwendungsbereich
1	0/32 FSS (30)	0/32	FSS (30)	12.10.2022 (W)	Halde	Frostschutzschicht
2	0/32 FSS (40)	0/32	FSS (40)	12.10.2022 (W)	Halde	Frostschutzschicht
3	0/45 FSS (30)	0/45	FSS (30)	12.10.2022 (W)	Halde	Frostschutzschicht
4	0/45 FSS (40)	0/45	FSS (40)	12.10.2022 (W)	Halde	Frostschutzschicht
-						

(W) = Wiederholungsprüfung Bemerkungen:

NDS Fa. Fa. Verteiler 1 x Orig. 1 x pdf (pdf)

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüf

Der Prüfbericht umfasst

 Seite:
 2/7
 zum Prüfbericht Nr:
 2220/4-SoB/22
 vom:
 18.10.2022

Geometrische Anforderungen

Gesteinskörnungen (d/D)		0/32	2 FSS (30)			0/32	(32 FSS (40)		
				Kate	gorie			Kategorie	
Korngrößenverteilung	Korngrößenverteilung		DIN EN 933-1			DIN EN 933-1			
		Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
Gehalt an Feinanteil (< 0,063	mm)								
Minimal Maximal	[M%]	- ≤5	4.5	LF _{NR} UF ₅	LF _{NR} UF ₅	- ≤5	4.2	LF _{NR} UF ₅	LF _{NR} UF ₅
Korngrößenverteilung					- 3				
Siebgröße [mm]		Rückst.	Σ			Rückst.	Σ		
< 0.125	[M%]	6.8	7			6.3	6		
0.125 - 0.25	[M%]	6.6	13			7.4	14		
0.25 - 0.5	[M%]	25.1	39			20.9	35		
0.5 - 1.0	[M%]	18.7	57			17.2	52		
1.0 - 2.0	[M%]	5.9	63			5.7	58		
2.0 - 4.0	[M%]	4.6	68			4.6	62		
4.0 - 5.6	[M%]	3.2	71			4.6	67		
5.6 - 8.0	[M%]	3.4	74			3.6	70		
8.0 - 11.2	[M%]	4.7	79			6.0	76		
11.2 - 16.0	[M%]	6.6	86			8.3	85		
16.0 - 22.4	[M%]	5.9	92			7.8	92		
22.4 - 31.5	[M%]	5.2	97			5.1	97		
31.5 - 45.0	[M%]	3.3	100			2.5	100		
45.0 - 56.0	[M%]	0.0	100			0.0	100		
56.0 - 63.0	[M%]	0.0	100			0.0	100		
Überkorn		Soll	Ist			Soll	Ist		
bis Siebgröße D	[mm]	31.5				31.5			
	[M%]	90-99 97		OC ₉₀	OC ₉₀	90-99	97	OC ₉₀	OC ₉₀
bis Siebgröße 1,4 D	[mm]	45	5.0			45.0			
	[M%]	100	100			100	100		
Zwischensiebanforderunger	n / MDV	Soll	Ist			Soll	Ist		
bei Siebgröße 2.0	[mm]	15-75	63	G _V	G _V	15-75	58	G _V	G_V
bei Siebgröße 16.0	[mm]	47-87	86	Ι Ον	- Ογ	47-87	85]	ΟV
Werkstypische Toleranzen		Soll	Ist			Soll	Ist		
bei Siebgröße 2.0	15-70	63			15-60	58			
Kornformkennzahl DIN EN 933-4			st		n 10.2022	!	st	Prüfdatun	
	[M%]	1		SI ₅₅	SI ₂₀		4	SI ₅₅	SI ₂₀
Bemerkung zu: 0/32 FSS (30	-							ngen Kiesante	
Bemerkung zu: 0/32 FSS (40	0)	Die Wiederholung der Probenahme erfolgte auf Grund eines zu geringen Kiesanteils.							



Dr. Moll GmbH & Co. KG, Prüfinstitut und Ingenieurbüro

Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60 Telefax: (05136) 8006-74

Seite: 3/7 zum Prüfbericht Nr: 2220/4-SoB/22 vom: 18.10.2022

Geometrische Anforderungen


Gesteinskörnungen (d/D)	[mm]		0/4	FSS (30)		1	0/4	5 FSS (40)		
				Kate	gorie			Kate	gorie	
Korngrößenverteilung		DIN EN	l 933-1			DIN EN	l 933-1	'		
		Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	lst	
Gehalt an Feinanteil (< 0,063	mm)									
Minimal Maximal	[M%]	- ≤5	3.8	LF _{NR} UF ₅	LF _{NR} UF ₅	- ≤5	3.7	LF _{NR} UF ₅	LF _{NR} UF ₅	
Korngrößenverteilung										
Siebgröße [mm]		Rückst.	Σ			Rückst.	Σ			
< 0.125	[M%]	5.8	6			5.3	5			
0.125 - 0.25	[M%]	7.5	13	1		5.6	11			
0.25 - 0.5	[M%]	22.1	35	1		19.2	30			
0.5 - 1.0	[M%]	20.0	55	1		22.2	52			
1.0 - 2.0	[M%]	6.7	62	1		5.9	58			
2.0 - 4.0	[M%]	3.9	66	1		4.5	63			
4.0 - 5.6	[M%]	3.1	69	1		2.8	66			
5.6 - 8.0	[M%]	3.7	73	1		4.9	70			
8.0 - 11.2	[M%]	3.8	77	1		4.3	75			
11.2 - 16.0	[M%]	4.6	81	1		5.7	80			
16.0 - 22.4	[M%]	4.9	86	1		6.9	87			
22.4 - 31.5	[M%]	4.1	90	1		5.4	93			
31.5 - 45.0	[M%]	7.0	97	1		7.3	100			
45.0 - 56.0	[M%]	2.8	100	1		0.0	100			
56.0 - 63.0	[M%]	0.0	100	1		0.0	100			
63.0 - 80.0	[M%]	0.0	100	1		0.0	100			
80.0 - 90.0	[M%]	0.0	100	1		0.0	100			
Überkorn		Soll	Ist			Soll	Ist			
bis Siebgröße D	[mm]	45.0			00	45.0			00	
	[M%]	90-99	97	OC ₉₀	OC ₉₀	90-99	100	OC ₉₀	OC ₉₀	
bis Siebgröße 1,4 D	[mm]	63	3.0	1		63	3.0			
	[M%]	100	100	1		100	100			
Zwischensiebanforderungen	/ MDV	Soll	Ist			Soll	Ist			
bei Siebgröße 2.0	[mm]	15-75	62	G _V	G√	15-75	58	G _V	G_V	
bei Siebgröße 22.4	[mm]	47-87	86	J Θγ	ωy	47-87	87	Θ _V	Gγ	
Werkstypische Toleranzen		Soll	Ist			Soll	Ist			
bei Siebgröße 2.0 [mm]		15-70	62			15-60 58				
Kornformkennzahl DIN	EN 933-4		st		n 10.2022		st	Prüfdatun		
	[M%]	1	-	SI ₅₅	SI ₂₀	<u> </u>	0	SI ₅₅	SI ₂₀	
Bemerkung zu: 0/45 FSS (30)	Die Wied	erholung	der Probena	hme erfolgte	auf Grund eines zu geringen Kiesanteils.				

Bemerkung zu: 0/45 FSS (40)


Die Wiederholung der Probenahme erfolgte auf Grund eines zu geringen Kiesanteils.

100 M.-%: In diesem Fall muss der Lieferant die werktypische Korngrößentelung angeben (z.B. im Sortenverzeichnis oder in der Leistungsbeschreibung).


 Seite:
 4/7
 zum Prüfbericht Nr:
 2220/4-SoB/22
 vom:
 18.10.2022




Das untersuchte Material 0/32 FSS (30) entspricht hinsichtlich der Kornverteilung den Anforderungen der TL SoB-StB an ein Baustoffgemisch für Frostschutzschichten.



Seite: 5/7 zum Prüfbericht Nr: 2220/4-SoB/22 vom: 18.10.2022



Das untersuchte Material 0/45 FSS (30) entspricht hinsichtlich der Kornverteilung den Anforderungen der TL SoB-StB an ein Baustoffgemisch für Frostschutzschichten.



Dr. Moll GmbH & Co. KG, Prüfinstitut und Ingenieurbüro

2220/4-SoB/22

zum Prüfbericht Nr:

Seite: 6/7

Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60 Telefax: (05136) 8006-74

vom: 18.10.2022

Physikalisch Anforderung						lst- wert	Soll / Sollwert- Kategorie	Ist / Istwert- Kategorie				
Rohdichte ρp											_	
DIN EN 1097-6, Anhang A	[Mg/m³]	0/32 FSS (30) 05.2022	0/31,5	:	2.672	2	2.6	74	i.M.	2.67	/	2.67
DIN EN 1097-6, Anhang A	[Mg/m³]	0/32 FSS (40) 05.2022	0/31,5	:	2.670 2.6		2.6	71	i.M.	2.67	/	2.67
DIN EN 1097-6, Anhang A	[Mg/m³]	0/45 FSS (30) 05.2022	0/31,5	:	2.668	2	2.6	573	i.M.	2.67	/	2.67
DIN EN 1097-6, Anhang A	[Mg/m³]	0/32 FSS (40) 05.2022	0/31,5	2.670 2.0		2.6	71	i.M.	2.67	/	2.67	
Optimaler Wassergehalt und Trockendichte (Proctor)												
DIN EN 13286-2	[M%] [Mg/m³]	0/32 FSS (30) 05.2022	0/31,5	opt. Wassergehalt Trockendichte			8.0 1.97	korr.	7.9 1.98	/	7.9 1.98	
	[M%]	0/32 FSS (40)		opt	Wass	ergehalt	-			8.6	- /	8.6
DIN EN 13286-2	[Mg/m ³]	05.2022	0/31,5		rocken				korr.	2.06		2.06
DIN EN 40000 0	[M%]	0/45 FSS (30)	0/04 5	opt.	. Wass	ergehalt		8.3		7.9	,	7.9
DIN EN 13286-2	[Mg/m ³]	05.2022	0/31,5	Т	rocken	dichte		2.08	korr.	2.09	/	2.09
DIN EN 13286-2	[M%]	0/32 FSS (40)	0/31,5	opt.	. Wass	ergehalt		9.1	korr.	8.6	,	8.6
DIN EN 13200-2	[Mg/m³]	05.2022	0/31,3	Trockendichte			2.04	KOII.	2.06	,	2.06	
Widerstand gegen Zertrümmerung (Schlagzertrümmerungswert)												
DIN EN 1097-2, Abs. 6	[M%]	0/32 FSS (40) 08.2022	8/12,5	27.37 28.29		:	27.59	i.M.	27.8	SZ ₃₅	SZ ₃₂	
		00.2022	Rohdichte ρρ	M] c	lg/m³]	2.65	Kornform [M%]		20			
Widerstand gege	n Frostbea	nspruchung			'					-		
DIN EN 1367-1	[M%]	0/32 FSS (40) - 02.2021	8/16	3.	.3	2.9		3.0	i.M.	3.1	F ₄	F ₄
		UZ.ZUZ I	Prüfflüssigke	eit:	: Wasser				•			,



 Seite:
 7/7
 zum Prüfbericht Nr:
 2220/4-SoB/22
 vom:
 18.10.2022

Allgemeine Angaben (Fremdüberwachung, Betriebsbeurteilung)

1	Prüfung						
1.1	Verantwortlicher/	Durchführender der WPK (intern):	Herr Graffrunder				
1.2	Ort/Adresse des	Labors für die WPK (intern):	Sarstedt				
1.3	Wurde die Probe der DIN EN 932-	nahme entsprechend den Anforderungen 1 durchgeführt?	Ja				
1.4		angten Prüfungen der WPK (intern) im üfrhythmus durchgeführt?	Ja				
1.5	Werden die gefor ordnungsgemäß	derten Aufzeichnungen der "WPK" geführt?	Ja				
2	Lieferschein						
2.1	Enthält der Liefer	schein alle verlangten Angaben?	Ja				
2.2	Enthält der Liefer	schein alle notwendigen Zeichen?	Ja				
3	Herstellwerk						
3.1	Entspricht die Lag den Anforderung	gerung der Gesteinskörnungen en?	Ja				
3.2	Werden die Silos	, Halden, Boxen etc. gekennzeichnet?	Nein				
4	Beurteilung: Die untersuchte Materialen entsprechen jeweils den Anforderungen der TL SoB-StB bzw. TL Gestein-StB an Baustoffgemisch für Frostschutzschichten.						

Dr. Mol/ Gmb/r & Cc./KG Stelly. Private New Telter GSS Moll GmbH & Co. KG Geschäftsführer

Dipl.-Geol. M. Quakenack